

Información General

Entidad : Diputación Provincial de Cáceres

Organismo : Arquitectura

Expediente : XPS0409/2020 jf (VEOLIA SERVICIOS LECAM, SAU)

Objeto : Necesidad de reparación y sustitución de Placa de Control en enfriadora de Institución Cultural El Brocense

Modalidad : Servicios

Procedimiento : Contrato Menor

Tramitación : Ordinaria

Importe de licitación sin impuestos : 2.865,46€

Importe de licitación con impuestos : 3.467,21€

Fecha Publicación : 24 - 07 - 2020

Plazo de presentación de ofertas :

- **Inicio del plazo** : 24 - 07 - 2020 11:45

- **Fin del plazo** : 24 - 07 - 2020 12:00

C.P.V. :

[42512300] Unidades de climatización.

[51100000] Servicios de instalación de equipos eléctrico y mecánico.

Más información : José Fernando Mirón Moreno Sección de Mantenimiento - Servicio de Arquitectura Área de Infraestructuras jfmiron@dip-caceres.es 927 18 98 99

Datos de la adjudicación

Descripción : Necesidad de reparación y sustitución de Placa de Control en enfriadora de Institución Cultural El Brocense

Adjudicatario : (A28233922)VEOLIA SERVICIOS LECAM, SAU

Fecha Adjudicación : 27 - 07 - 2020

Importe con impuestos : 3.467,21€

Importe sin impuestos : 2.865,46€

Medio de publicación del anuncio de licitación : Perfil del Contratante

Lotes :

[Adjudicado] Reparación Enfriadora ICB

Documentos

Nombre	Huella electrónica (Algoritmo SHA1 base64)
[Anuncio de adjudicación] 001001CODICE_CAN.xml	2jnj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=