

ORENDA LABORATORIO DE AGUAS

LABORATORIO DE ANALISIS AGROALIMENTARIOS

ANALISIS FISICO-QUÍMICOS Y CONTROL MICROBIOLÓGICO DE AGUAS

LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE Y SUELOS. SALUD GEOAMBIENTAL



INFORME DE ENSAYO

Número de muestra: 2808

Fecha recepción: 15/10/2019

Número de informe: 2433

Fecha fin del ensayo: 22/10/2019

Inicio del ensayo: 15/10/2019

Descripción entrada muestra: Recipiente de plástico identificado correctamente y en volumen suficiente, apto para el análisis

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

REFERENCIA DEL CLIENTE:

Lugar de muestreo: ENTRADA EDAR MADRIGALEJO

Punto de muestreo: ENTRADA

Fecha de recogida: 15/10/2019

Artículo: AGUA RESIDUAL SIN TRATAR

Hora de recogida: 14:27

Recogida por:

LABORATORIO

Ensayos "in situ":

Cloro libre residual (mg/l):

Tª (°C):

pH (uds pH):

RESULTADOS ANALÍTICOS

PARÁMETRO	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES PARAMÉTRICOS	PROCEDIMIENTO	MÉTODO
Amonio	11,5	mg/l		PNT-FQ-11	Espectrofotometría
DQO	128	mg O2/L		PNT-FQ-06	Digestión al dicromato
DBO5	48	mg O2/L		PNT-FQ-07	Resperimetrometría
Sólidos en suspensión	73,5	mg/L		PNT-FQ-08	Gravimetría
Nitrógeno total	22,9	mg/L		PNT-FQ-21	M.I.
Fósforo total	1,67	mg/L		PNT-FQ-22	M.I.
pH (aguas)	7,23	uds. pH	6.5-9.5	PNT-FQ-01	Potenciometría

OSERVACIONES:



Firmado:

Juan Carlos León Torre

En Malpartida de Cáceres a martes, 22 de octubre de 2019

Los resultados se refieren exclusivamente a las muestras analizadas, cuyos datos son responsabilidad de la entidad que las entrega. Prohibida la reproducción parcial sin permiso del Laboratorio.

LABORATORIO REGISTRADO EN LA JUNTA DE EXTREMADURA CON NÚMERO 10-022
LABORATORIO CON SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2015

ORENDA LABORATORIO DE AGUAS S.L.

Polígono Industrial "Las Arenas Este", Carretera N-521, Km 56,600, Nave 2C. Teléfono 927 19 17 59
C.P-10910 Malpartida de Cáceres. CIF. B-10486900.

www.orendalaboratorio.com

email.orenda@orendalaboratorio.com